

Ο κώδικας για την λήψη μετρήσεων και την αποστολή δεδομένων μέσω της usb θύρας είναι:

```
int sensorPin=A0;
int sensorValue=0;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  sensorValue=analogRead(sensorPin);
  Serial.print(sensorValue);
  delay(100);
}
```

To Block Diagram στο LabView :

# Σύνδεση Arduino και LabView

Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2014 09:32 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2014 09:39

